

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2021. október 19-ei soron kívüli ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>Dunaföldváron a Bethlen köz 4. szám (2977 hrsz.) előtti közterületen (2975 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Jakabné Tóth Mária környezetvédelmi ügyintéző
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Ügyiratszám:</u></b>	DFV/3101-2/2021

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldváron a Bethlen köz 4. szám (Dunaföldvár 2977 hrsz.) előtti közterületen (Dunaföldvár 2975 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadt a térkő burkolatú közúton a közút teljes szélességében. A szakadás során megsérült a Bethlen köz 4. szám alatti ingatlan házi ivóvíz bekötése. A zsákutca végén elhelyezkedő 2 ingatlan megközelíthetatlenné vált gépjárművel, csak gyalogosan lehet megközelíteni azokat.

A helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy az üreg a térkő burkolatú közút alatt, a Bethlen köz 4 szám alatti ingatlan felé húzódik.

A szakadás veszélyezteti a Bethlen köz 4. szám alatti ingatlant, a közutat, a közúti közlekedést, a közút alatt elhelyezkedő szennyvíz gerincevezetékét és az ivóvíz házi bekötést. Az üreget jelzőszalaggal körbekerítettük, a közutat lezártuk. Mivel a lakóingatlan veszélyben van, így azonnal megkezdtük a beavatkozást. A Mezőföldvíz Kft. biztonságba helyezte a házi ivóvíz bekötést, a Habbeton Kft. megkezdte a pince hatástalanítási munkálatokat.

A Magyar Államkincstár a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Közút közösen 2021. október 4-én a Baross utca 30. szám előtti vis maior ellenőrzésekor megtekintette a helyszínt, a hivatalos szemlét október 20-án tartják meg. Előzetesen támogatták a kérelmünket. A Belügyminisztérium Pince- és Partfalveszély-elhárítási Szakértői Bizottság 2021. október 5-én, tartott helyszíni szemlét. A bizottság támogatta a vis maior kérelmünket.

Kenesei József okl. építőmérnök, geotechnikai szakértő által elkészített Műszaki szakértői vélemény és beavatkozási javaslata, amely tartalmazza a műszaki szakvélemény, pince kiviteli terv készítés és a műszaki ellenőr díját, az előterjesztés kiküldésekor nem áll rendelkezésre. A szakértői véleményről és a javaslatról és ezáltal az önkormányzat által biztosítandó többletköltségről a képviselő-testületi ülésen tudok tájékoztatást adni.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében nem szerepel fedezet ilyen többlet költségre, így ezt a problémát csak a központi vis maior forrás támogatásával tudjuk elhárítani.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy forduljon a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez, hogy a vis maior keretből nyújtson támogatást.

Kérem a fenti tájékoztatás megadása után a határozati javaslat elfogadását!

**Dunaföldvár, 2021. október 13.**

**Horváth Zsolt sk.**  
**polgármester**

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy **vis maior támogatás címen** pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: 7020 Dunaföldvár, Bethlen köz 4. szám (2977 hrsz.) előtti közterületen (2975 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása

### A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2021. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	, - Ft	30
Biztosító kártérítése	0 Ft	0
Egyéb forrás	0 Ft	0
<b>Vis maior támogatási igény</b>	<b>, - Ft</b>	<b>70</b>
Források összesen	, - Ft	100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége .....- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / **részben tudja** (megfelelő rész aláhúzendó) biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / **nem rendelkezik**\* (a megfelelő rész aláhúzendó)
- Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / **nem igényelt** (a megfelelő rész aláhúzendó).

\*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkevető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztül fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

- Vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / **nem tudja ellátni** (a megfelelő rész aláhúzendó).
- A testület a saját forrás összegét a tervezett 2021. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
- A vis maiorral összefüggő kötelezettségvállalás fedezetét a 2021. évi költségvetési rendelet általános tartaléka biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Erről értesül:**

1. Magyar Államkincstár
2. Pénzügyi és Adó Iroda
3. Városfejlesztési és Műszaki Iroda

## Fotódokumentáció

Dunaföldváron a Bethlen köz 4. szám (2977 hrsz.) előtti közterületen (2975 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása – szakadás

### 1. Fotó



Beszakadt térkő bukolatú közút, az utca vége lezárásra került

### 2. Fotó



A térkő burkolat nagy része beomlott, két oldalt a levegőben lóg a burkolat

## Fotódokumentáció

Dunaföldváron a Bethlen köz 4. szám (2977 hrsz.) előtti közterületen (2975 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása - szakadás

### 3. Fotó



A Bethlen köz 4. szám alatti ingatlan felé húzódik a pince, látható a boltozat íve

### 4. Fotó



Látható, hogy a pince folytatódik a közút alatt

## Fotódokumentáció

Dunaföldváron a Bethlen köz 4. szám (2977 hrsz.) előtti közterületen (2975 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása - szakadás

### 5. Fotó



Az ivóvíz vezeték biztonságba helyezése előtt a levegőben lógó térköveket beszakították a vízmű munkatársai

### 6. Fotó



Feltáráásra került a szennyvíz gerincvezeték